

## VAKUUMVAGT MED DISPLAY

Serie PSA

PSA100C  
Vakuumstat med display, M8, udv. RG 1/8"



- PNP signal
- tydelig visuel indikering
- Justerbar hysteres

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vakuumvagter bruges til at overvåge vakuumniveauet i vakuumsystemer. For eksempel at detektere produktet på sugkoppen, inden det løftes, og at der er opnået tilstrækkeligt vakuumniveau for at løfte produktet. PSA100C'en har to PNP-udgange, som er individuelt indstillelige til løftepunkt og hysteres.

### SPECIFIKATIONER

Bredde	25 mm
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	16,5 mm
IP-klasse	IP40
Længde	59,5 mm
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	50 °C
Overpressure Protection	3 bar
Vægt	30 g

